



AnhuiUnitransMultimodalTransportCoLtd

RELEASE ORDER

放箱号: ZLO20100131

请打印此放箱单加盖车队正本公章后到下列堆场提箱:

安徽省合肥市庐阳区天河路 318 号 中铁四局集团物资工贸有限公司

作业时间: 上午 7: 00—11:40, 下午 1: 00—09:00,

请司机师傅按要求由一号门进门上磅

联系人: 王冬 王欢

电 话: 15256986700 15205511596

箱型及数量: 1*40HC

提箱前请先了解附件内容

安徽众联多式联运有限公司

2020 年 10 月 29 日

附：箱损责任判定

我们要求委托方在集装箱提出堆场前，须对箱况做大致了解并做必要的简单检查，如集装箱有明显的损伤或变形，门板箱号不清晰或设备任意一组箱号不一致，应当场拒绝提箱并联系堆场工作人员及时更换。空箱提出堆场后，即默认为适货标准，如从提出至还进国外堆场后，箱况为非适货标准，如：

- ① Rail damage 两侧顶梁、两侧底梁的变形或损坏；
- ② Gasket torn 门胶条撕裂致使的透光或漏水；
- ③ Door frame deform 上下门梁的变形、Door panel deform or break 门板变形或破损、Door parts missing 箱门零部件损坏或缺失，
以及以上任意一种情况或其他原因导致的箱门无法锁闭；
- ④ Corner post deform 四角柱变形；
- ⑤ Cross member crack 底横梁开裂或弯曲；
- ⑥ Floor break 地板断裂或变形；
- ⑦ Panel deform 四侧面板的破损或变形（凸 50mm，凹 30mm），
Ventilator damage 通风器的损坏或遗失；
- ⑧ Cargo contamination 货物污渍（污染地板或箱内面板）。

以上情况参照验箱报告，应由委托方承担责任及相应的维修费用。



We can't spell out success without "u"